

ТОВ «Пластікс-Україна»

Юридична адреса:
вул. Полярна, 20-В
м. Київ, 04201, Україна

+380 (44) 201-15-40

+380 (44) 201-15-45



- plastics.ua
- PlasticsUkraine
- PlasticsUkraine
- PlasticsUkraine

Код ЄДРПОУ 24587464
П/р UA 74 325365 0000002600101557711
АТ "КРЕДОБАНК", м. Львів
ІПН 245874626567



Загальні правила зберігання пластикових напівфабрикатів:

Полімерні напівфабрикати завжди повинні зберігатися на пласкій поверхні або на відповідній опорі (у випадку стрижнів і труб) і з максимально можливим контактом поверхні, щоб уникнути деформації під власною вагою або від температури.

По можливості напівфабрикати повинні зберігатися в закритих приміщеннях при нормальних кліматичних умовах (23°C і 50 % відносної вологості).

Зберігання та транспортування повинні відбуватися таким чином, щоб позначення матеріалів і номери продуктів (номер партії) були чітко розпізнаними на напівфабрикатах і могли зберігатися. Це дозволяє чітко ідентифікувати та відстежувати продукти.

Фактори, яких слід уникати під час зберігання та поводження з пластиком:

- Атмосферні умови можуть вплинути на властивості полімерів. Сонячне випромінювання (УФ-випромінювання), атмосферний вплив, опади і вологість можуть мати тривалий негативний вплив на характеристики матеріалу.
- Напівфабрикати не повинні піддаватися тривалому впливу прямих сонячних променів або погодних умов.
- Пластик не можна піддавати дії низьких температур протягом тривалого часу. Зокрема, слід уникати різких коливань температури.
- Продуктам, що зберігаються в холодних умовах, необхідно дати достатньо часу для акліматизації до кімнатної температури перед обробкою.
- Слід уникати сильних ударів, кидання або падіння, оскільки можуть виникнути тріщини та пошкодження.
- Уникайте впливу високоенергетичного випромінювання, такого як гамма- або рентгенівське випромінювання, де це можливо, через можливе мікроструктурне пошкодження внаслідок розпаду молекул.
- Напівфабрикати слід тримати подалі від будь-яких хімічних речовин і води, щоб запобігти можливому хімічному впливу або поглинанню вологи
- Пластик не можна зберігати разом з іншими горючими речовинами

